

## ESMATE GALVATIL

### Descrição

ESMALTE GALVATIL é um esmalte brilhante baseado em resinas acrílicas de base solvente. Como características principais salienta-se a excelente aderência directamente a metais não ferrosos (galvanizados, alumínio, cobre, etc..). Sendo baseado em resinas acrílicas, GALVATIL, apresenta boa durabilidade no exterior e resistência à intempérie.

### Utilização

GALVATIL é utilizado na indústria metalomecânica, sobre substratos metálicos não ferrosos (galvanizados, alumínio, cobre, etc..).

### Características técnicas<sup>1</sup>

	Unidade	Valor
<b>Densidade</b> (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,156 ± 0,02
<b>Teor de sólidos (m/m)</b> (procedimento interno)	%	56,7 ± 1
<b>Cor</b>	---	Catalogadas
<b>Acabamento</b>	---	Brilhante
<b>Ponto de inflamação</b> (DIN 53213; 20°C)	°C	Superior a 23
<b>Compostos Orgânicos Voláteis</b> (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. i: 2007 - 600 g/l e 2010 - 500 g/l)	g/l	Máx. 497

### Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados e secos. ● METAIS FERROSOS: em metais novos sem oxidação, lixar a superfície com lixa fina e de seguida remover o pó com um pano humedecido em DILUENTE CELULOSO RL/E. ● No caso de repintura e se a superfície se encontrar em mau estado, remover toda a ferrugem e tinta antiga através de meios manuais ou mecânicos. Em caso contrário deve-se proceder à lixagem da superfície para promover a aderência. Recomenda-se a aplicação directa de GALVATIL sobre superfícies previamente preparadas com primário anticorrosivo do tipo PRIMÁRIO SRP. ● METAIS NÃO FERROSOS: em superfícies já pintadas eliminar totalmente as películas de tinta existente para não ocorrerem problemas de aderência entre camadas. Aplicar de seguida e directamente GALVATIL.

<sup>1</sup> As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.



## ESMALTE GALVATIL

### Aplicação

<b>Modo de aplicação:</b>	Trincha ou pistola.
<b>Diluyente:</b>	Diluyente Galvatil.
<b>Diluição para trincha (volume):</b>	1ª demão e seguintes – 0 a 5%.
<b>Diluição para pistola (volume):</b>	1ª demão e seguintes – 10 a 15%.
<b>Diluyente de limpeza:</b>	Diluyente Celuloso RL/E.
<b>Esquema de pintura:</b>	Recomenda-se a aplicação de 1 demão sobre galvanizados. Nas restantes superfícies, 1 a 2 demãos.
<b>Tempo de secagem, 23°C:</b>	Superficial (min) – 30. Profundidade (h) – 12 a 16.
<b>Intervalo entre demãos (h):</b>	Mínimo – 6 a 12 Máximo – Indefinido.
<b>Rendimento:</b>	8 a 10 m <sup>2</sup> /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
<b>Recomendações gerais:</b>	Homogeneizar bem GALVATIL antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

### Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. GALVATIL encontra-se classificado de acordo a actual directiva das preparações perigosas, estando disponível a respectiva Ficha de Segurança, para mais informações.

### Armazenamento

GALVATIL deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

### Embalagens

GALVATIL é fornecido em embalagens de **0,75** e **5** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **SULTINTAS**.

